
公開実用 昭和55— 115259

BEST AVAILABLE COPY

1102k



- 考案の名称
 回転電機の端子接続装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲

フレーム外周表面に沿い、一部が上記フレーム を貫通してフレーム内部に突出した端子台とこの 端子台の外周を覆うカバーとを備えた回転電機の 端子接続装置において、上記端子台のフレームを 貫通する部分の側面に、上記端子台のみを上記フレームに仮係止するための手段を有し、かつ、上 記端子台とカバーとを貫通したねじで上記端子台 とカバーとを上記フレームに共締したことを特徴 とする回転電機の端子接続装置。

3. 考案の詳細な説明

この考案は回転電機における外部リード線と接続するためにフレーム外局面に設けられた端子接続装置の改良に関するもので、特に、小形モートルなどの小形な回転電機に使用する端子接続装置に対して有効なものである。

従来、フレーム外周面に端子台を設け、電源リ

公開実用 昭和55-115259

ードなどの外部リードと接続を行なう端子接続装置においては、端子台とは別に、鋼板等からなる端子箱の座、端子箱のカバーを設けて、端子台の保護・取付け固定をしていた。

しかしながら、この従来の増子接続装置は、増 子箱そのものの寸法が大きく、回転電機の外形寸 法を大きくする上に、部品点数が多く、高価にな る欠点があった。

この考案は以上説明したような従来の欠点を除去する目的でなされたもので、端子台そのものに端子箱の座としての機能を持たせ、この端子台のフレームへの固定方法も、端子台とカバーの締付ねじを共用させることにより、小形で安価な回転電機の端子接続装置を提供しようとするものである。

以下、この考案の一実施例について、図により説明する。

第1図は端子台のカバー、第2図は端子台の斜 視図で、図において、(1)はカバーで、(1a)はその 口出リードの引出口、(1b)はその締付ねじ座であ



る。(2)は端子台で、(2a)はこの端子台(2)を回転電機のフレームに仮係止するための爪、(2b)は端子台(2)の締付ねじ座である。このカバー(1)および端子台(2)はプラスチックスなどの絶縁性のある材料を成形して製作されたものである。

第8図は、このカバー(1)および端子台(2)を回転電機のフレーム(3)に取付ける状態を示す図、第8図はこのフレーム(3)に端子台(2)を取付ける部分の加工図である。第8図に示すように、フレーム(3)には端子台(2)を貫通挿入するための貫通穴(3a)とカバー(1)および端子台(2)を締付固定するためのねじ穴(8b)とが加工されている。

このように加工されたフレーム(3)の貫通穴(3a)に 脚子台(2)を挿入し、端子台(2)の側面に設けられた爪(2a)で、端子台(2)をフレーム(3)に仮保止した上、端子台(2)に配線を行ない、さらに、端子台(2)とカバー(1)を、ねじ(4)によりフレーム(3)に共締して固定するものである。

以上説明したように、この考案による回転電機 の増子接続装置は、増子台そのものに増子箱の座

公開実用 昭和55—115259

としての機能を持たせたもので、部品点数の減少がはかれる上外形寸法も小さくなり、その経済面、品質面での効果は大きいものである。


4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は、この考案の一実施例の カバーおよび端子台の斜視図、第8図はこのカバ ーおよび端子台を回転電構のフレームに取付ける 状態を示す正面図、第4図はフレームの端子台取 付部分の加工平面図である。


図において、同一の符号は同一部分を示し、(1) はカバー、(1b)はカバーの締付ねじ座、(2)は端子 台、(2a)は端子台の爪、(2b)は端子台の締付ねじ 座、(3)はフレームを示す。

代理人 萬野僧 一

第1図



事 2 図




115259 1

代單人 葛 野 倡 一

à

公開実用 昭和55— 115259

第3図



第 4 図 3 d 3 d

115259 2

代理人 葛 野 信 一

6. 前記以外の考案者、実用新案登録出願人または代理人

考案者

₫.

住所 名古屋市東区矢田町 18 丁目 1 電影 2000年 2000年

氏名 爺 木 野 監

住所 周 上

氏名 樂 田 隆 夫

代理人 郵便番号 100

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名(7375)弁理士 大岩増雄

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.